



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL-11-2023
"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO".

Siendo las 12 horas con 48 minutos del día viernes 06 de octubre de 2023 en la sala de juntas del O.P.D. Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco situado en el Anillo Periférico Norte Manuel Gómez Morín, número 1467, Colonia La Palmita en el municipio de Zapopan, Jalisco, se da inicio a la junta aclaratoria de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPL-11-2023 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO" a la que asistieron los participantes que se enlistan a continuación:

NOMBRE COMPLETO	CARGO
JOEL SALVADOR CHAVEZ RIVERA	REPRESENTANTE DEL AREA REQUIRENTE
JORGE ARROYO VALADEZ	DIRECTOR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
LUCERO BERENICE CHAVARRIA CHAVIRA	JEFE DE COMPRAS
LUIS ALBERTO BARRAGAN MUNDO	ALPAVE CONSTRUCCIONES SA DE CV
MARIA GUDALUPE DEL PILAR MARIN FLORES	CERLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONTRUCCION SA DE CV
LUIS ENRIQUE IBARRA BAUTISTA	M8D INGENIROS SA DE CV
LUIS MEDARDO AGUILAR BARCENAS	CONSTRUMOVA SAPI DE CV
MANUEL RODRIGUEZ CERVANTES	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VAZVEMAR SA DE CV
JORGE LUIS LOPEZ CHAVEZ	DOMMONT CONSTRUCCIONES SA DE CV
JOSE FRANCISCO GONZALEZ RODRIGUEZ	INGENIERIA Y CONTRUCCIONES SA

En la que se acordaron los siguientes puntos:

Preguntas de los licitantes:

ALPAVE CONSTRUCCIONES SA DE CV

- Cambiar concreto estampado en color por adoquín.
- Las porterías se pueden reparar sin necesidad de cambiarlas.
- Las casetas de vigilancia se pueden modificar ya que serán de concreto aparente y tienen mucho acero y mucha cimentación, además es importante instalar centro de carga en las casetas de vigilancia.
- Hay que hacer rampas de ingreso en banquetas de ingreso a las unidades
- Las estructuras se podrán anclar a la zapata con concreto sin necesidad de bases de acero.
- Es innecesario la excavación de mejoramiento en lozas de usos generales de las canchas
- Se puede proponer otro tipo de cerca en el muro perimetral de las unidades.

Referente a las inquietudes y sugerencias expresadas, se le reafirma que deberá sujetarse a las especificaciones contenidas en el Anexo 1 y catálogos adjuntos de cada uno de los espacios deportivos.

CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

- Pudieran confirmar el número de baños, mingitorios, accesorios y dispensadores por unidad que se suministran y se remueven.
- Pudieran confirmar en que unidades se hace cambio de mamparas de baño, en que unidad solo se pintan y en que unidad se suministran nuevas.





- Pudieran especificar los trabajo de la unidad héroes nacionales en el módulo de salones y baños, cambio de piso, pintura, mamparas, puertas, etc.
- Pudieran confirmar el número de puertas, tamaño y material que se tienen que remplazar por unidad.

Se anexan los cuadros en los que se describe los detalles de cantidades y detalles referente a las dudas antes expuestas

Cuadro 1

PREGUNTA	RESPUESTAS A PREGUNTAS DE CIERRO											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	UNIDAD ENVIADO LUMINAR	HÉROES NACIONALES	HEROES DEL AMORRIBO	COLETA DE LOS HEROES	INGENIEROS DE LOS PAÑANOS	LAZ AQUILAS TV AZTECA	COLETA DE LAS AQUILAS	ARMARIOS TAPADOS	EL COULI	LOMAS UNIVERSIDAD	HEROES DEL AMORRIBO	HEROES DEL AMORRIBO
1. PUDIERAN CONFIRMAR EL TAMAÑO DE BAÑOS, MAMPARAS, ACCESORIOS Y OTRAS COSAS COMO LUMINARIOS QUE SE INSTALARÁN Y SE REEMPLAZARÁN.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2. PUDIERAN CONFIRMAR SI HAY CAMBIOS DE MAMPARAS DE BAÑO, EN QUE UNIDAD SOLO SE PUEDAN Y EN QUE UNIDAD SE SUMINISTRAN MAMPARAS.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3. PUDIERAN CONFIRMAR EL TIPO DE PUERTAS, TAMAÑO Y MATERIAL QUE SE TIENEN QUE REEMPLAZAR POR UNIDAD.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4. PUDIERAN CONFIRMAR EL TIPO DE PUERTAS, TAMAÑO Y MATERIAL QUE SE TIENEN QUE REEMPLAZAR POR UNIDAD.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5. PUDIERAN CONFIRMAR EL TIPO DE PUERTAS, TAMAÑO Y MATERIAL QUE SE TIENEN QUE REEMPLAZAR POR UNIDAD.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6. PUDIERAN CONFIRMAR EL TIPO DE PUERTAS, TAMAÑO Y MATERIAL QUE SE TIENEN QUE REEMPLAZAR POR UNIDAD.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7. PUDIERAN CONFIRMAR EL TIPO DE PUERTAS, TAMAÑO Y MATERIAL QUE SE TIENEN QUE REEMPLAZAR POR UNIDAD.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
8. PUDIERAN CONFIRMAR EL TIPO DE PUERTAS, TAMAÑO Y MATERIAL QUE SE TIENEN QUE REEMPLAZAR POR UNIDAD.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
9. PUDIERAN CONFIRMAR EL TIPO DE PUERTAS, TAMAÑO Y MATERIAL QUE SE TIENEN QUE REEMPLAZAR POR UNIDAD.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10. PUDIERAN CONFIRMAR EL TIPO DE PUERTAS, TAMAÑO Y MATERIAL QUE SE TIENEN QUE REEMPLAZAR POR UNIDAD.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
11. PUDIERAN CONFIRMAR EL TIPO DE PUERTAS, TAMAÑO Y MATERIAL QUE SE TIENEN QUE REEMPLAZAR POR UNIDAD.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1. PUDIERAN CONFIRMAR EL TIPO DE PUERTAS, TAMAÑO Y MATERIAL QUE SE TIENEN QUE REEMPLAZAR POR UNIDAD.

2. PUDIERAN CONFIRMAR EL TIPO DE PUERTAS, TAMAÑO Y MATERIAL QUE SE TIENEN QUE REEMPLAZAR POR UNIDAD.

3. PUDIERAN CONFIRMAR EL TIPO DE PUERTAS, TAMAÑO Y MATERIAL QUE SE TIENEN QUE REEMPLAZAR POR UNIDAD.

4. PUDIERAN CONFIRMAR EL TIPO DE PUERTAS, TAMAÑO Y MATERIAL QUE SE TIENEN QUE REEMPLAZAR POR UNIDAD.

5. PUDIERAN CONFIRMAR EL TIPO DE PUERTAS, TAMAÑO Y MATERIAL QUE SE TIENEN QUE REEMPLAZAR POR UNIDAD.

6. PUDIERAN CONFIRMAR EL TIPO DE PUERTAS, TAMAÑO Y MATERIAL QUE SE TIENEN QUE REEMPLAZAR POR UNIDAD.

7. PUDIERAN CONFIRMAR EL TIPO DE PUERTAS, TAMAÑO Y MATERIAL QUE SE TIENEN QUE REEMPLAZAR POR UNIDAD.

8. PUDIERAN CONFIRMAR EL TIPO DE PUERTAS, TAMAÑO Y MATERIAL QUE SE TIENEN QUE REEMPLAZAR POR UNIDAD.

9. PUDIERAN CONFIRMAR EL TIPO DE PUERTAS, TAMAÑO Y MATERIAL QUE SE TIENEN QUE REEMPLAZAR POR UNIDAD.

10. PUDIERAN CONFIRMAR EL TIPO DE PUERTAS, TAMAÑO Y MATERIAL QUE SE TIENEN QUE REEMPLAZAR POR UNIDAD.

11. PUDIERAN CONFIRMAR EL TIPO DE PUERTAS, TAMAÑO Y MATERIAL QUE SE TIENEN QUE REEMPLAZAR POR UNIDAD.

Cuadro 2

No.	NOMBRE DEL ESPACIO DEPORTIVO MUNICIPAL	BAÑOS ACTUALMENTE	PUERTAS DE INGRESO A MODULOS DE BAÑOS	CASITA EXISTENTE	MATERIALES APEGADOS AL CATALOGO DE CONCRETOS	PINTO ACABATORIO, MAMPARAS, PUERTAS, ESPESOS, LAMPARAS O LUMINARIAS
1	Benito Juárez	NO EXISTEN	NO	NO		
2	Héroes Nacionales	MODULO PARA MUJERES, FALTA TODO. 4 WC, 2 LAVAMANOS, 4 MAMPARAS	NO	SI HAY, CON WC PRIVADO SIN MOBILIARIO	BAÑOS Y/O SALONES: Reparaciones menores: a) Herrajes y adaptadas a las impermeabilización, reparación de juntas, pinturas en medidas existentes, general (fueras, puertas, herrajes, etc.) b) Forjes y marcos en PIR, reemplazo de mobiliario dañado y/o sin el laminado acanalado, funcionamiento. c) Para la puerta de ingreso a baño tipo "A" y de uso público, de una cerradura con chipa de latón acabado en cromo, garantía seguridad. d) Lavabo, w.c., llaves y accesorios de los baños se deberá contemplar mínima de 3 años. e) Limpieza profunda y todos los accesorios necesarios para el correcto e) Sin espejo. f) Funcionamiento del espejo. g) En el caso de no existir una base para instalar espejo o lavamanos, se deberá instalar el número de espejos o lavamanos de acuerdo a la cantidad de salidas existentes.	MAMPARAS, PUERTAS DE INGRESO PARA BAÑOS: a) Herrajes y adaptadas a las medidas existentes, b) Forjes y marcos en PIR, c) Para la puerta de ingreso a baño tipo "A" y de uso público, de una cerradura con chipa de latón acabado en cromo, garantía seguridad. d) Lavabo, w.c., llaves y accesorios de los baños se deberá contemplar mínima de 3 años. e) Limpieza profunda y todos los accesorios necesarios para el correcto e) Sin espejo. f) Funcionamiento del espejo. g) En el caso de no existir una base para instalar espejo o lavamanos, se deberá instalar el número de espejos o lavamanos de acuerdo a la cantidad de salidas existentes.
3	Jardines Auditorio	MUJERES 3 WC, 2 LAVAMANOS, SI HAY MAMPARAS CON PUERTA EN LOS WC	SI HAY PARA INGRESAR A LOS MODULOS	NO		
4	Colinas de Las Robles	NO EXISTEN	NO	NO		
5	Rinconada de Las Palmas	MODULO PARA MUJERES, FALTA TODO. 3 WC, 2 LAVAMANOS, 2 MAMPARAS PARA WC CON PUERTA, 1	SI HAY PARA INGRESAR A LOS MODULOS	NO		
6	Las Águilas (TV Azteca)	NO EXISTEN	NO	NO		
7	Colinas de Las Águilas	MUJERES: 1 WC, 1 OVAULIN, 1 MAMPARAS CON PUERTA HOMBRES: 1 WC, 1 OVAULIN, CON MAMPARAS Y PUERTAS	SI HAY PARA INGRESAR A LOS MODULOS	SI HAY		
8	Arenales 1 apalitos II Sección	NO EXISTEN	NO	NO		
9	Collil Urbano	MUJERES: 1 WC, SIN LAVAMANOS, CON PUERTA HOMBRES: 1 WC, SIN LAVAMANOS, CON PUERTA	SI HAY PARA INGRESAR A LOS MODULOS	SI HAY, SE DEBERA ELIMINAR EL CONCEPTO DEL CATALOGO DE CONCRETOS.		
10	Lomas Universidad	NO EXISTEN	NO	NO		
11	Macostuma Residencial	NO EXISTEN	NO	NO		

• Pudieran confirmar en que unidad se la construcción de caseta

Únicamente se elimina el concepto de caseta (SEG 04) para el espacio denominado El Collil, lo demás permanece de la misma forma.

- La fabricación de los juegos tienen una entrega de 6 a 8 semanas según lo indicado por los proveedores, de acuerdo al cronograma no estaría en tiempo, como se determinaría el plazo?

Es necesario estipular en la propuesta técnica el tiempo de entrega que maneja su proveedor anexando el documento que señale el tiempo de entrega, esto para que sea tomado en cuenta y se establezca posteriormente con el proveedor adjudicado en el contrato y prever el tiempo requerido para el suministro de los artículos.





- Referente al concepto SEG 01 señala PTR de 2x2" y en el plano menciona 1x1" cuál es el que se debe tomar

En el plano especifica que el de 1X1" es para el bastidor y el 2X2" es para los perfiles de PTR, eso viene especificado en el plano.

- Referente al concepto SEG 02 y 03 se realizara un bastidor

Si y ya está especificado en el catálogo de conceptos.

- Los tableros de basquetbol especifica que sean de una pulgada pero no sé si existen proveedores que los fabriquen así?

Si hay proveedores que los fabriquen esa medida, se tienen respetar las especificaciones.

- Referente a la pintura de las canchas no hay inconveniente con la marca, siempre y cuando se respeten las especificaciones ¿

No hay problema con la marca siempre y cuando se cumpla con las especificaciones requeridas.

- Cúal es la altura de los postes para las luminarias?

La Altura para los nuevos se especifica en el plano la cual es de 5.80 metros independientemente de que los existentes se encuentren a otra altura.

- En los postes el concepto dice que tenemos que incluir la canalización de la instalación eléctrica, se tiene alguna medida en calibres?

No se tiene una cantidad específica, pero para fines de cotización se puede considerar por costo unitario por metro lineal ya que varía bastante los metros de un espacio a otro, colocado de forma aérea de la luminaria al piso como se establece en el catálogo de conceptos, cable de Aluminic con un calibre 6" tanto en los existentes y en los nuevos.

- Para el perímetro se considera una cerca de malla con pintura electro soldada, pero se debe fijar a marco y de esas partes se despintara no importa que se despinte y con qué pintura se va a emparejar el color?

Se deberá lijarse y emparejar en los puntos de soldadura y pintar con pintura esmalte con el mismo tono.

~~JOEL SALVADOR CHAVEZ RIVERA
REPRESENTANTE DEL AREA REQUIRENTE~~

~~LUCERO BERENICE CHAVARRIA CHAVIRA
JEFE DE COMPRAS~~

~~ELIMINADO 12~~

~~JORGE ARROYO VALADEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE
CONTROL~~

~~LUIS ALBERTO BARRAGAN MUNDO
ALPAVE CONSTRUCCIONES SA DE CV~~

~~ELIMINADO 12~~

~~ELIMINADO 12~~

~~MARIA GUDALUPE DEL PILAR MARIN FLORES
CERTO SERVICIOS INTEGRALES DE
CONTRUCCION SA DE CV~~

~~LUIS ENRIQUE IBARRA BAUTISTA
M8D INGENIROS SA DE CV~~





Consejo
Municipal
del Deporte
ZAPOPAN
710

ELIMINADO 21

~~LUIS MEDARDO AGUILAR BARCENAS~~
CONSTRUMOVA SAPI DE CV

MANUEL RODRIGUEZ CERVANTES
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA
VAZVEMAR SA DE CV

ELIMINADO 21

ELIMINADO 21

JORGE LUIS LOPEZ CHAVEZ
DOMMONT CONSTRUCCIONES SA DE
CV

JOSE FRANCISCO GONZÁLEZ
RODRIGUEZ
INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA

ELIMINADO 21

[Handwritten mark]

1

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Ciudad de las
niñas
niños

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan

Parque Deportivo Zapopan Centro, Manzanillo #1467 C.P. 45195
Carretera de la Frontera 1, Zapopan, Jalisco, México



Comunidad Zapopan Oficial



Comunidad Zapopan



CUADRO 1

RESPUESTAS A PREGUNTAS DE CERFLO

PREGUNTAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	UNIDAD BENITO JUÁREZ	HÉROES NACIONALES	JARDINES DEL AUDITORIO	COLINA DE LOS ROBLES	RINCONADA DE LAS PALMAS	LAS ÁGUILAS, TV AZTECA	COLINA DE LAS ÁGUILAS	ARENALES TAPATÍOS	EL COLLI	LOMAS UNIVERSIDAD	RESIDENCIAL MOCTEZUMA
1. PUDIERAN CONFIRMAR EL NUMERO DE BAÑOS, MIJITORIOS, ACCESORIOS Y DISPENSADORES POR UNIDAD QUE SE SUMINISTRAN Y SE REMUEVEN.											
2. PUDIERAN CONFIRMAR EN QUE UNIDADES SE HACE CAMBIO DE MAMPARAS DE BAÑO, EN QUE UNIDAD SOLO SE PINTAN Y EN QUE UNIDAD SE SUMINISTRAN NUEVAS.											
WC MUJERES	NA	5	3	NA	3	NA	4	NA	1	NA	NA
WC HOMBRES	NA	2	3	NA	2	NA	1	NA	1	NA	NA
MINIJTORIOS HOMBRES	NA	2	1	NA	2	NA	1	NA	1	NA	NA
LAVABOS MUJERES	NA	3	2	NA	2	NA	1	NA	1	NA	NA
LAVABOS HOMBRES	NA	3	2	NA	2	NA	1	NA	1	NA	NA
DISPENSADORES DE JABÓN (GRAL)	NA	2	4	NA	4	NA	3	NA	2	NA	NA
DISPENSADORES DE PAPEL	NA	7	6	NA	5	NA	5	NA	2	NA	NA
TOALLEROS	NA	2	2	NA	2	NA	3	NA	2	NA	NA
VENTANAS	NA	Reja snack/completar	14 (aprox de 0.30x0.70)	NA	NO	NA	NO	NA	Rehabilitar existentes	NA	NA
MAMPARAS	NA	para 7 wc y 2 minj	Pintura	NA	para 5 wc y 1 minj	NA	Pintura	NA	NO	NA	NA
REPARACIÓN DE ENJARRES EXTERIOR	NA	SI	SI (aprox salitre de 1m)	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	NA
REPARACIÓN ENJARRES INTERIOR	NA	SI	psas, poco muros, bajo banc	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	NA
PINTURAS INTERIOR Y EXTERIOR	NA	SI	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	NA
AZULEJO	NA	Demolición de azulejo existente, piso nuevo	Limpieza al existente, azulejo en áreas dañadas	NA	Demolición de azulejo existente, piso nuevo	NA	NO	NA	Demolición de azulejo existente, pintura	NA	NA
IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA DE MÓDULO	NA	SI	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	NA
NOTAS		No hay muebles, pero está muy deteriorado.	Se desmontan muebles existentes		No hay muebles. Considerar instalación del tinaco		Un baño de hombres se debe habilitar como bodega, considerar desmontar mobiliario actual				

3. PUDIERAN CONFIRMAR EN QUE UNIDAD SE LA CONSTRUCCIÓN DE CASETA

Las casetas están especificadas en planos y catálogos.
Únicamente se modificará en la Unidad Deportiva el COLLI el concepto, SE ELIMINA.

4. PUDIERAN ESPECIFICAR LOS TRABAJO DE LA UNIDAD HEROES NACIONALES EN EL MODULO DE SALONES Y BAÑOS, CAMBIO DE PISO, PINTURA, MAMPARAS, PUERTAS, ETC.

Baños ya se especificó en preguntas 1 y 2.

El salón deberá rehabilitarse, las actividades serán las siguientes: demolición de piso existente, reparación de enjarres en exterior e interior, pinturas en interior y exterior, habilitar puertas para ingreso general a módulo de baños e ingreso a salón de usos múltiples.

5. PUDIERAN CONFIRMAR EL NUMERO DE PUERTAS, TAMAÑO Y MATERIAL QUE SE TIENEN QUEREMPLAZAR POR UNIDAD.

Las puertas deberán ser de herrería, color a definir con la dependencia dentro de la gama de colores aprobada.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	UNIDAD BENITO JUÁREZ	HÉROES NACIONALES	JARDINES DEL AUDITORIO	COLINA DE LOS ROBLES	RINCONADA DE LAS PALMAS	LAS ÁGUILAS, TV AZTECA	COLINA DE LAS ÁGUILAS	ARENALES TAPATÍOS	EL COLLI	LOMAS UNIVERSIDAD	RESIDENCIAL MOCTEZUMA
		Puerta de ingreso a caseta, aproximado 0.90x2.10, herrería, color aprobado por la dependencia Ventana al interior de la reja de la caseta (medir en campo x contratista). Puertas de ingreso a salón 1.76x2.10m, herrería Puerta de ingreso a módulo de baños, aprox 2x2.10m, herrería Sellar ventanas con mampostería.	Reemplazo de 2 puertas de ingreso a los baños. Aproximado 0.93x2.10m						Reemplazo de puertas existentes en ambos baños Confirmar dimensiones en campo de las existentes		

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.LPL-11-2023

"CONTRATACION DE SERVICIOS DE ADECUACION Y MEJORA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO".

CUADRO 2

No.	NOMBRE DEL ESPACIO DEPORTIVO MUNICIPAL	BAÑOS ACTUALMENTE				PUERTAS DE INGRESO A MODULOS DE BAÑOS	CASETA EXISTENTE	MATERIALES APEGADOS AL CATALOGO DE CONCEPTOS	PUNTO ACLARATORIO: MAMPARAS-PUERTAS -ESPEJOS, LAMPARAS O LUMINARIAS
1	Benito Juárez	NO EXISTEN				NO	NO	<p>BAÑOS Y/O SALONES:</p> <p>a) Reparaciones menores, impermeabilización, reparación de humedades, enjarres, pinturas en general (muros, puertas, herrería, etc), remplazo de mobiliario dañado y/o sin funcionamiento.</p> <p>b) Lavabo, wc, llaves y accesorios de baño tipo "A" y de uso público rudo, de latón acabado en cromo, garantía mínima de 3 años.</p> <p>c) Limpieza profunda y todas las acciones necesarias para el correcto funcionamiento del espacio.</p> <p>d) En el caso de no existir una base para instalar ovalín o lavamanos, se deberá considerar la instalación de un lavamanos de pedestal.</p>	<p>MAMPARAS, PUERTAS DE BAÑOS Y PUERTAS DE INGRESO PARA BAÑOS:</p> <p>a) Herrería y adaptadas a las medidas existentes.</p> <p>b) Postes y marcos en PTR.</p> <p>c) Lamina acanalada.</p> <p>d) Para la puerta de ingreso a los baños se deberá contemplar una cerradura con chapa de seguridad.</p> <p>ESPEJOS PARA BAÑOS:</p> <p>a) Sin espejo.</p> <p>LAMPARAS O LUMINARIAS</p> <p>a) Se deberá instalar el número de lámparas o luminarias de acuerdo a la cantidad de salidas existentes.</p>
2	Héroes Nacionales	MODULO PARA MUJERES. FALTA TODO. 4 WC, 2 LAVAMANOS, 4 MAMPARAS CON	MODULO PARA HOMBRES: FALTA TODO. 3 WC, 2 MINGITORIOS, 2 LAVAMANOS, 3 MAMPARAS			NO	SI HAY. CON WC PRIVADO SIN MOBILIARIO		
3	Jardines Auditorio	MUJERES: 3 WC, 2 LAVAMANOS, SI HAY MAMPARAS CON PUERTA EN LOS WC	HOMBRES: 3 WC, 2 MINGITORIOS (FALTA MAMPARA), 2 LAVAMANOS, SI HAY MAMPARAS CON PUERTA EN WC			SI HAY PARA INGRESAR A LOS MODULOS	NO		
4	Colinas de Los Robles	NO EXISTEN				NO	NO		
5	Rinconada de Las Palmas	MODULO PARA MUJERES. FALTA TODO. 3 WC, 2 LAVAMANOS, 3 MAMPARAS PARA WC CON PUERTA	MODULO PARA HOMBRES: FALTA TODO. 2 WC, 2 MINGITORIOS, 2 LAVAMANOS, 2 MAMPARAS PARA WC CON PUERTA, 1 MAMPARA			SI HAY PARA INGRESAR A LOS MODULOS	NO		
6	Las Águilas (Tv Azteca)	NO EXISTEN				NO	NO		
7	Colinas de Las Águilas	MUJERES: 2 WC, 1 OVALIN, SI MAMPARAS CON PUERTA	HOMBRES: 1 WC, 1 MINGITORIO, 1 OVALIN, CON MAMPARAS Y PUERTAS	NIÑAS: 2 WC, 1 OVALIN, CON MAMPARAS Y PUERTA	BAÑO DE NIÑOS HABILITAR COMO BODEGA	SI HAY PARA INGRESAR A LOS MODULOS	SI HAY		
8	Arenales Tapatíos II Sección	NO EXISTEN				NO	NO		
9	Colli Urbano	MUJERES: 1 WC. SIN LAVAMANOS, CON PUERTA	HOMBRES: 1 WC. SIN LAVAMANOS, CON PUERTA			SI HAY PARA INGRESAR A LOS MODULOS	SI HAY. SE DEBERA ELIMINAR EL CONCEPTO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS.		
10	Lomas Universidad	NO EXISTEN				NO	NO		
11	Moctezuma Residencial	NO EXISTEN				NO	NO		